

QUADRO DE ACOMP. DAS PENDÊNCIAS DA AUDIN - EXERCÍCIO 2015 - ASSEC

	ANO	REL. n°	ASSUNTO	RECOMENDAÇÃO	RESP.	SITUAÇÃO
51	2015	037/2015	Obras Lote 05FA	Recomendação 04: Que a PRESI solicite a DIREN/SUCON que seja estabelecido o critério de medição para que os serviços de apoio a construção itens 10.1.1.3.8 e 10.1.3.6 e que estes sejam pagos proporcionalmente à realização dos serviços que necessitam desses apoios. Por fim solicita-se que o critério definido de acordo com a constatação seja enviado a essa AUDIN.	DIREN	ATENDIDA
126	2015	025/2015	Obras Lote 01S	Recomendação 03: Que a PRESI solicite à DIREN providências para a liberação da faixa de domínio com a demolição da edificação em questão e que a supervisora apresente levantamento de todos os problemas similares, bem como, prazo para solução das obstruções da faixa de domínio com essas edificações ainda não demolidas.	DIREN	ATENDIDA
130	2015	025/2015	Obras Lote 01S	Recomendação 07: Que a PRESI solicite a DIREN que seja criada uma Comissão independente do lote para analisar todos os trechos de obra do lote 1S que foi utilizado rachão, comprovando a real necessidade, com fotos e escavações, comprovar também as distâncias de transporte, que o resultado e as alterações na medição sejam enviadas a essa AUDIN.	DIREN	ATENDIDA
142	2015	021/2015	Desapropriação	Recomendação 09: Que a PRESI solicite à DIREN providências para o cercamento e remoção das benfeitorias nas áreas desapropriadas da faixa de domínio, e solicite a DIPLAN revisão na Norma de Desapropriação nº 80-EG-000F-91-0001, prevendo, se possível, prazos para etapas do processo de desapropriação no tocante a indenização, demolição e cercamento.	DIREN	ATENDIDA